



# **Coimisiún na Scrúduithe Stáit**

## **SCRÚDÚ NA hARDTEISTIMÉIREACHTA, 2012**

---

### **INNEALTÓIREACHT – ÁBHAIR AGUS TEICNEOLAÍOCHT**

(Gnáthleibhéal – 200 marc)

---

**DÉARDAOIN, 7 MEITHEAMH**




**MAIDIN 9:30 – 12:00**

Freagair **Roinn A** agus **Roinn B** de **Cheist 1** agus **trí cheist** eile.

## ROINN A – 30 marc

Freagair **sé cinn ar bith** díobh seo a leanas **go hachomair**:

- (a) Liostaigh **dhá** réamhchúram sábháilteachta is cóir a chomhlíonadh agus an deil faoi Ríomhrialú Uimhriúil (CNC) á húsáid.
- (b) Ainmnigh an chomhbhall leictreonach a seasann an tsiombail a thaispeántar dó agus luaigh feidhm oiriúnach **amháin** dó.
- (c) Sainmhínigh an téarma *brisce* i dtaca le hairíonna miotal.
- (d) Luaigh an cuspóir atá ag inslitheoir leictreach.
- (e) Luaigh feidhm thipiciúil **amháin** don phróiseas *múnú trí instealladh*.
- (f) Ainmnigh an mheicníocht a thaispeántar agus luaigh feidhm **amháin** oiriúnach di.
- (g) Déan cur síos ar **dhá** ghléas aschuir ríomhaireachta **ar bith**.
- (h) Ainmnigh an gléas tomhais a thaispeántar.



## ROINN B – 35 marc

Freagair **trí cinn ar bith** díobh seo a leanas:

- (i) Déan cur síos ar phríomhghnéithe oibriúcháin **ceann ar bith** díobh seo a leanas:  
Crágán ceithre shaorghiall, Umar tumbhrataithe plaistigh, Meicníocht rotha fhiacclaigh agus slabhra.
- (j) Mínigh **dhá cheann ar bith** de na téarmaí ríomhaireachta seo a leanas:  
Ceamara gréasáin, Líonra ríomhairí, Inneall cuardaigh, Feidhmchlár fón póca (app).
- (k) Sainmhínigh an téarma *neart teanntachta* maidir le hairíonna ábhar agus luaigh feidhm **amháin** ina gcaithfidh an t-ábhar a bheith láidir agus é faoi theannas.
- (l) Mínigh **dhá cheann ar bith** díobh seo a leanas:  
Córas tiomána ulóige, Raicín agus ceapachóir, Preabsheamú, Cruanadh.
- (m) Ainmnigh an uirlis ghearrtha a thaispeántar agus mínigh an fheidhm atá aici.



## Ceist 2.

(45 marc)

- (a) Ainmnigh ábhar oiriúnach a d'fhéadfaí a úsáid chun **gach ceann** díobh seo a leanas a mhonarú:

(i) Scríobaire,



(ii) Radaitheoir,



(iii) Dréimire taca.



- (b) (i) Ainmnigh foirnéis oiriúnach a d'fhéadfaí a úsáid chun **gach ceann** de na miotail seo a leanas a dhéanamh:

Muciarann,

Iarann teilgte,

Cruach ardcharbóin.

- (ii) Bain úsáid as léaráid oiriúnach agus déan cur síos ar **cheann amháin** de na foirnéisí atá ainmnithe ag 2(b)(i) thuas.

- (c) Roghnaigh **trí cinn ar bith** de na miotail thíos agus abair cé acu an miotal feiriúil nó miotal neamhfheiriúil iad:

(i) Cruach dhosmálta,

(ii) Sinc,

(iii) Tungstan,

(iv) Luaidhe.

- (d) Ainmnigh **dhá** chóimhiotal copair **ar bith**.

## Ceist 3.

(45 marc)

- (a) Mínigh **dhá cheann ar bith** de na téarmaí seo a leanas:

(i) Screamhchruachan,

(ii) Ainéaladh,

(iii) Saotharchruachan.

- (b) (i) Déan cur síos ar conas a dhéantar an bior **A** den siséal a thaispeántar a chruachan agus a fhaghairt.



- (ii) Mínigh cén fáth a bhfuil sé tábhachtach faghairt a chur ar an mbior **A** den siséal.

- (c) Luaigh **dhá** réamhchúram sábháilteachta is ceart a chomhlíonadh agus cóireáil teasa á cur ar bhior an tsiséil.

- (d) Mínigh **dhá cheann ar bith** de na hairíonna miotail seo a leanas:

(i) Righneas,

(ii) Insínteacht,

(iii) Pointe leáite.



NÓ


- (d) (i) Déan cur síos ar fheidhm **amháin** den róbataic i dtionscal na déantúsaíochta.

- (ii) Luaigh buntáiste **amháin** a bhaineann leis an róbataic a úsáid i dtionscal na déantúsaíochta.

#### Ceist 4.

(45 marc)

- (a) Ainmnigh agus sceitseáil an cineál lasrach a dhéantar le **gach ceann** de na socruithe gáis ocsaicéitiléine seo a leanas:
- (i) An iomarca ocsaigine;
  - (ii) An iomarca aicéitiléine;
  - (iii) Cóimheá cothrom idir ocsaigin agus aicéitiléin.
- (b) Freagair **trí cinn ar bith** díobh seo a leanas:
- (i) Luaigh **dhá** bhuntáistí a bhaineann le spot-táthú a úsáid.
  - (ii) Tabhair breac-chuntas **ar dhá** rud atá riachtanach chun nasc maith greamaitheach a chinntiú.
  - (iii) Luaigh modh oiriúnach chun alúmanam tanaí a nascadh le chéile.
  - (iv) Mínigh an cuspóir a bhaineann leis an ionsáiteán níolóin a úsáidtear i nglaschnónna.
- (c) (i) Luaigh **dhá** fheidhm **ar bith** atá ag fosc sa phróiseas sádrála.  
(ii) Mínigh an difríocht idir *fosc neamhghníomhach* agus *fosc gníomhach*.
- (d) Luaigh **dhá** réamhchúram sábháilteachta is ceart a chomhlíonadh nuair a bhítear ag obair i dtimpeallacht táthaithe.



#### Ceist 5.

(45 marc)

- (a) Rinneadh na trí chomhbhall a thaispeántar thíos as ábhair phlaisteacha.



*Crochadán éadaigh*




*Coimeádán*




*Soicéad*

- (i) Ainmnigh an próiseas a úsáidtear chun **ceann ar bith** de na comhbhaill a dhéanamh.
  - (ii) Déan cur síos le cabhair léaráide ar an bpróiseas monaraithe atá ainmnithe in **5(a)(i)**.
- (b) Luaigh **dhá** réamhchúram sábháilteachta is ceart a chomhlíonadh nuair a bhíonn bileog aicrileach á druileáil.
- (c) Mínigh **trí cinn ar bith** de na téarmaí seo a leanas a úsáidtear i dteicneolaíocht an phlaistigh:
- (i) Plaisteach teirmithéachtach, (ii) Cuimhne leaisteach, (iii) Teirmeaplaisteach, (iv) PVC.
- (d) Luaigh **dhá** chúis a bhféadfadh plaistigh a bheith ina gcontúirt don timpeallacht.

- (a) Tá an cnaipe rialaithe a thaispeántar le meaisíniú ar dheil láir nó ar dheil CNC. Déan cur síos ar **thrí cinn ar bith** de na hoibríochtaí a úsáidtear chun an cnaipe rialaithe a dhéanamh.



- (b) Déan cur síos ar **thrí cinn ar bith** díobh seo a leanas maidir le meaisíniú:
- (i) Luas gearrtha,      (ii) Doimhneacht an ghearrtha,      (iii) Fotha,      (iv) Uillinn scóipe.
- (c) Taispeántar modh obairchoinneála a úsáidtear chun seaftaí fada a dheileadh ar dheil láir.



- (i) Ainmnigh an modh obairchoinneála a thaispeántar.
- (ii) Ainmnigh **dhá** mhodh obairchoinneála eile ar an deil.
- (iii) Luaigh réamhchúram sábháilteachta **amháin** atá le comhlíonadh nuair a bhítear ag deileadh seaftaí fada ar an deil láir.

NÓ

- (c) Mínigh **trí cinn ar bith** de na téarmaí meaisínithe a bhaineann le Ríomhrialú Uimhriúil (CNC):
- (i) CAD/CAM,      (ii) Z-Ais,      (iii) G-Chóid,      (iv) Timthriall cannaithe.


- (a) Déan cur síos ar **dhá cheann ar bith** de na téarmaí seo a leanas maidir le teorainneacha agus oiriúintí:

- (i) Lamháltas;
- (ii) Bacoiriúint;
- (iii) An Teorainn Uachtair.


- (b) Déantar poll agus seafta a mhonarú de réir na dtoisí a thaispeántar.

Luaigh:


- (i) Trastomhas ainmniúil an phoill;
- (ii) An trastomhas is lú den pholl;
- (iii) An trastomhas is mó den seafta;
- (iv) An cineál oiriúna a bheidh mar thoradh ar chóimeáil an phoill is lú agus an tseafta is mó.




- (c) Ainmnigh **trí cinn ar bith** de na hionstraimí a thaispeántar agus luaigh feidhm **amháin** atá ag gach ceann díobh sin.




(i)



(ii)



(iii)



(iv)

NÓ

- (c) Tarraing na siombailí ciorcaid do **thrí cinn ar bith** de na comhbhaill leictreonacha seo a leanas:

(i) Bolgán,

(ii) Cadhnra,

(iii) Lasc,

(iv) Friotóir inathraithe.



Leathanach Bán

Leathanach Bán



Coimisiún na Scrúdaithe Stáit  
State Examinations Commission

LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION, 2012

ENGINEERING - PRACTICAL  
HIGHER and ORDINARY LEVELS

150 marks

30<sup>th</sup> APRIL - 11<sup>th</sup> MAY - MORNING: 10:00 to 1:00  
AFTERNOON: 2:00 to 5:00

PLEASE READ CAREFULLY

INSTRUCTIONS

- (a) The Examination Number must be clearly stamped or engraved by the **teacher** on the test-piece in the position indicated on the drawing 2012. M74A(L<sub>2</sub>). If the test-piece is not assembled, the Examination Number must be indicated on each separate part of the test-piece.
- (b) Candidates are not permitted to communicate with or assist one another.
- (c) Completed **mild steel** parts **only** must be sprayed with a clear rust preventive aerosol.

From the materials supplied, make the **Lock Mechanism** shown on the drawings to the shape and dimensions specified.

| PART | MATERIAL            | PROCESS                         |
|------|---------------------|---------------------------------|
| 1    | Clear Polycarbonate | Mark out, drill, tap and shape. |
| 2    | Brass               | Mark out, drill and shape.      |
| 3    | Brass               | Mark out, drill and shape.      |
| 4    | Aluminium           | Mark out, drill and shape.      |
| 5    | Aluminium           | Mark out, drill and shape.      |

**Note:** (i) Parts 6, 7 and 8 have been made prior to examination day. Using the screws supplied assemble the Lock Mechanism, as detailed on the assembly drawing.  
(ii) **Accuracy, finish and function are important.**



## Coimisiún na Scrúdaithe Stáit

## SCRÚDÚ ARDTEISTIMÉIREACHTA, 2012

INNEALTÓIREACHT - PRAITICIÚIL  
ARDLEIBHÉAL agus GNÁTHLEIBHÉAL

150 marc

30 AIBREÁN - 11 BEALTAINE - MAIDIN: 10:00 go dtí 1:00  
TRÁTHNÓNA: 2:00 go dtí 5:00

## LÉIGH NA TREORACHA SEO GO CÚRAMACH IAD LE DO THOIL

## TREORACHA

- (a) Ba chóir don **mhúinteoir** Scrúduimhir an Iarrthóra a ghreanadh nó a scríobadh san ionad a thaispeántar ar an líníocht 2012. M74A(L<sub>2</sub>). Mura bhfuil an triailphíosa curtha le chéile, ní mór an Scrúduimhir a thaispeáint ar gach páirt ar leith den triailphíosa.
- (b) Níl sé de chead ag iarrthóirí caidreamh a bheith acu lena chéile ná cúnamh a thabhairt dá chéile.
- (c) Ní mór sprae trédhearcadh aersol chun meirg a chosc a chur ar na páirteanna déanta as **cruach bhog amháin** agus iad críochnaithe.

As na hábhair a sholáthraítear, an **Mheicníocht Ghlasála** a thaispeántar sna líníochtaí a dhéanamh sa chruth agus de réir na dtoisí a shonraítear.








| PÁIRT | ÁBHAR                        | PRÓISEAS                                                 |
|-------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1     | Polacharbónáit thrédhearcach | A mharcáil amach, a dhruileáil, a tapa agus a dheilbhiú. |
| 2     | Prás                         | A mharcáil amach, a dhruileáil agus a dheilbhiú.         |
| 3     | Prás                         | A mharcáil amach, a dhruileáil agus a dheilbhiú.         |
| 4     | Alúmanam                     | A mharcáil amach, a dhruileáil agus a dheilbhiú.         |
| 5     | Alúmanam                     | A mharcáil amach, a dhruileáil agus a dheilbhiú.         |

**Nóta:** (i) Rinneadh páirteanna 6, 7 agus 8 roimh lá an scrúdaithe. Ag baint úsáide as na scríonna a sholáthraítear, déan an Mheicníocht Ghlasála faoi mar atá sa líníocht cóimeála.  
(ii) Tá tábhacht ag baint le cruinneas, le bailchríoch agus le hoibriú.

# SCRÚDÚ ARDTEISTIMÉIREACHTA INNEALTÓIREACHT - PRAITICIÚIL


## LEAVING CERTIFICATE ENGINEERING - PRACTICAL

2012. M74A(L<sub>1</sub>)




THALL OVER

SCRÚDÚ ARDTEISTIMÉIREACHTA INNEALTÓIREACHT - PRAITICIÚIL  
LEAVING CERTIFICATE ENGINEERING - PRACTICAL



SCRÚDUIMHIR  
EXAM NO.

FEIDHM: Ní theastaíonn ach casadh 180° amháin chun  
an mheicníocht ghlasála a oscailt nó a dhúnadh.  
FUNCTION: A revolution of 180° only is required to open  
or close the lock mechanism.



SONRAÍ CÓIMEÁLA  
ASSEMBLY DETAILS